

	зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2019- 2025гг.

в рамках исполнения: плановых мероприятий

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата:

[zhit-vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru)

*(наименование сайта, портала)*

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 06 ноября 2019 года.
2. Акта обследования объекта: № 01 от 01 ноября 2019 года.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации объекта от 04 ноября 2019 года.